


# 湘南サニーサイドマリーナ(株)らによる不法改変現場の新旧対照図

横須賀市議会議員 小林伸行


●2018年5月17日に Google 社が取得した当該地の衛星写真(Google Earth)





●2021年1月19日に調査会社がドローン空撮した当該地の航空写真



●2021年1月5日発売の『Perfect BOAT』誌に掲載された同社広告内のイラスト抜粋 (向きは90度右回転している)




## 不法埋立疑惑の箇所拡大



広げた箇所を活用して、倍近い船舶を預かることができるようになっている。

広げた箇所は、県の確認や市の占用許可を受けた後に、無断かつ無許可で追加工事が為されており、違法埋立にあたるか県・市が確認中である。



同じ位置に書き込んだ赤い線よりも 1~2m 海側へ埋め立てたことがわかる

## 公有財産窃盗疑惑の箇所拡大

赤い線で囲んだ箇所に市が設置していたテトラポッドが工事と相前後して盗まれ、撤去されている。  
市は原状回復するよう指導しているが、現在まで返還も賠償も為されていないことを、市担当者に確認済み。  
なお、地元漁業者からは、新設の消波堤などに流用されていたとの目撃情報も当職に寄せられている。

